

FOTECHEM CLEANMIX

Reinigung + Entschichtung + Entfettung

In einem Arbeitsgang Schablonen recyclieren

Mischen einer gebrauchsfertigen Lösung:



Einfach - wirksam - wirtschaftlich - zeitsparend

für alle Farbsysteme; sicher, kein Geruch, schwächt das Gewebe nicht



Verfügbarkeit

FOTECHEM 2051

LNG - 6x 5 ltr

LNH - 1x 25 ltr

LNK - 1x 150 ltr

FOTECHEM 2048

LMC - 24x 0,5 ltr

LMG - 6x 5,0 ltr

Anwendung siehe Rückseite

FOTECEM CLEANMiX

Multifunktionales Schablonen-Recycling

“IN EINEM ARBEITSGANG”

Januar 2008

TECHNISCHE INFORMATION

Mischvorgang:

Siehe Vorderseite.
Mischen und Lagern nur
in Plastik-Behältern.

Anwendung:

1. Nach dem Druckvorgang die Farbe mit der Spachtel entfernen.
2. Die CLEANMiX Lösung auf beiden Seiten der nassen oder trockenen Schablone einarbeiten.
3. Einige Minuten einwirken lassen.
4. Mit dem Hochdruckgerät wird die Schablone ausgesprüht, um in einem Arbeitsgang zu reinigen, zu entschichten und zu entfetten. Unbedingt immer von unten nach oben mit dem Hochdruckgerät arbeiten.

Sicherheit am Arbeitsplatz:

Brille tragen, Schutzhandschuhe sind empfohlen. Vorsichtsmassnahmen gegen die zurückprallenden Aerosol-Partikel des Hochdruck-Wasserstrahls treffen.

Abwasser:

Die lokalen Vorschriften beachten. Farbpartikel, Schablonen-Rückstände und organische Lösemittel können sich mit dem Abwasser vermischen und dürfen nur abgeleitet werden, wenn ein internes oder lokales Wasserreinigungssystem besteht.

Sicherheits-Datenblatt:

Auf Verlangen erhältlich bei Ihrem Händler oder FOTEC AG.

