

# FOTECHEM CLEANMiX

Limpieza + Recuperación + Desengrasado

FOTECO CLEANMiX el sistema perfecto

Mezclar una solución lista para el uso



fácil - eficiente - económico - ahorra tiempo  
para todas las tintas; seguro, sin olor, no ataca el tejido



Disponibilidad

**FOTECHEM 2051**

LNG - 6x 5 ltr

LNH - 1x 25 ltr

LNK - 1X 150 ltr

**FOTECHEM 2048**

LMC - 24x 0,5 ltr

LMG - 6x 5,0 ltr

Aplicación ver dorso

# FOTECHEM CLEANMiX

Multifuncional reciclado de pantallas

**"EN UN PASO"**

Enero 2008

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**Procedimiento de mezcla:**

Ver cara anterior.  
Mezclar y almacenar solamente en envases de plástico.

**Aplicación:**

1. Después de la impresión hay que eliminar el tinte con una espátula.
2. Aplicar la solución CLEANMiX por ambas partes sobre la pantalla húmeda o seca.
3. Dejar reaccionar unos minutos.
4. Con el aparato de alta presión la pantalla será humedecida, para limpiar, recuperar y desengrasar en un solo proceso de trabajo. Es imprescindible de trabajar siempre de abajo hacia arriba !

**Seguridad en el puesto de trabajo:**

Llevar gafas de protección. Se recomienda guantes de protección. Tomar medidas de precaución, debido a los partículas de aerosol del chorro de la alta presión que salpican.

**Aguas industriales:**

Respectar los reglamentos locales. Partículas de tintes, residuos de pantallas y soluciones orgánicas pueden mezclarse con los aguas. Hay que respetar los reglamentos locales individuales.

**Hojas de seguridad:**

Pueden pedir las a su comerciante o FOTEC AG.

